

# PEVNÝ PODPALOVAČ

## TECHNICKÝ LIST

### SLOŽENÍ

**PE-PO pevný podpalovač** je směs hořlaviny (petrolej (ropný) hydrogennačně odsířený a/nebo Uhlovodíky, C11-C14, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2% aromátů a/nebo Uhlovodíky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2 % aromátů), močovino-formaldehydové pryskyřice a dalších pomocných látek, které nemají vliv na celkovou klasifikaci výrobku. Jedná o tzv. ztuženou hořlavinu. Výrobek může být případně barven a/nebo parfémován, může být balený ve fólii nebo krabičce, polštářcích či samostatně balených kostičkách.

### POUŽITÍ

**PE-PO pevný podpalovač** je určen k podpalování pevných hořlavých materiálů jako je dřevěné uhlí, uhlí, dřevo nebo brikety.  
*Výrobek nesmí být použit pro výrobu tepla.*

### APLIKACE

Na (odlomenou) kostku podpalovače vložte uhlí, dřevo, dřevěné uhlí nebo brikety a podpalte. Po otevření vždy opět pečlivě uzavřete do příslušného obalu.  
 V případě samostatně balených sáčků nebo kostiček použijte k zapálení celý podpal, podpalovač není nutné z tohoto obalu vyndávat.

### VARIANTY A BALENÍ

Dle platné cenové nabídky.

### VLASTNOSTI VÝROBKU

Skupenství (při 20 °C):	pevná látka
Barva:	bílá nebo podle barevné modifikace
Zápach (vůně):	po surovinách
Bod vzplanutí (°C):	>65
Relativní hustota (při 20 °C):	0,7-0,9 g.cm <sup>-3</sup>
Rozpustnost (při 20 °C) - ve vodě:	prakticky nerozpustný
- v tucích:	neuvádí se

### Parametry výrobku - PNV

Č.	Název zkoušky	Kritéria	Metodika měření	Poznámky
1	Vzhled	Pevná hmota ve tvaru kvádrů bílé až slabě nažloutlé barvy, příp. zbarvená a/nebo parfémovaná dle požadavku odběratele.	senzoricky	Kvádr je rozčleněn nařízením na 40 snadno odlomitelných dílů (podpalů), příp. jiný počet dle požadavků zákazníka a konkrétního balení.

Záruční doba: 36 měsíců od data výroby

## SKLADOVATELNOST

Při teplotách -10 až 25 °C po dobu trvání záruční doby uvedené na obale. Uchovávejte v chladu.

## BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

### Výstražný symbol



Varování

### **Označení specifické rizikovosti**

H228 Hořlavá tuhá látka.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.

P235 Uchovávejte v chladu.

P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

P309+P311 PŘI expozici nebo necítíte-li se dobře: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P370+P378 V případě požáru: K uhašení použijte práškový hasící přístroj/písek/oxid uhličitý.

**Poznámka: Klasifikace výrobku a pokyny pro zacházení se mohou dle konkrétního typu výrobku lišit. Je nutné důkladně prostudovat aktuálně platný bezpečnostní list.**

### **Pokyny pro bezpečné nakládání**

Pro přepravu, skladování a manipulaci platí ČSN 65 0201. Při manipulaci nejíst, nepít a nekouřit. Chraňte se proti zasažení očí a před nadýcháním. Odmaštěnou pokožku je vhodné ošetřit reparačním krémem. Při manipulaci je třeba dbát všech protipožárních opatření. Při práci používejte osobní ochranné pracovní pomůcky. Dodržujte základní hygienická pravidla.

### **První pomoc**

**Expozice vdechováním** - okamžitě přerušte expozici. Přeneste postiženého na čerstvý vzduch. V případě, že postižený nedýchá, zaveďte umělé dýchání. Převlékněte postiženého v případě, že byl produktem zasažen oděv., nenechte postiženého chodit. Přivolejte lékaře.

**Expozice stykem s kůží** - kůži důkladně omyjte vodou a mýdlem, odstraňte potřísněný oděv. Po umytí ošetřete pokožku vhodným reparačním krémem, není-li patrné zřetelné podráždění kůže.

**Expozice stykem s okem** - oči okamžitě a důkladně vyplachujte velkým množstvím vlahe čisté vody nejméně 15 minut při násilím otevřených víčkách. Má-li postižený kontaktní čočky – je třeba je nejprve odstranit.

**Expozice požitím** - v žádném případě nevyvolávejte zvracení. Při požití vypláchněte ústa vodou a nevyvolávejte zvracení! Nedávejte nic do úst. Při požití vypláchněte ústa vodou, a pokud postižený nedýchá, zaveďte umělé dýchání. Je-li postižený při vědomí, dejte mu pít vodu. Přivolejte lékaře.

### **Ochrana a použití osobních ochranných prostředků**

<i>ochrana dýchacích cest</i>	Při vyšších koncentracích (při překročení PEL) maska s filtrem proti organ. parám a aerosolům, typ A2, hnědá barva. Použití masky postačuje jen jako únikový prostředek.
<i>ochrana očí</i>	Ochranné brýle nebo obličejový štít.
<i>ochrana rukou</i>	Ochranné rukavice odolné chemickým vlivům (působení odmašťujících rozpouštědel). Rukavice z materiálu NITRIL s dobou průniku 480 minut odolné proti petroleji. Jiná ochrana: Ochranný antistatický oděv z přírodních vláken (bavlna) nebo syntetických vláken, odolávajících zvýšeným teplotám. Při znečištění pokožky ji důkladně omýt.
<i>ochrana kůže</i>	Zašpiněné a potřísněné části oděvu svlékněte. Kontaminovaný oděv před opětným použitím vyperte. Po práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem a pokožku ošetřete vhodnými reparačními prostředky. V blízkosti stálého pracoviště se doporučuje instalovat bezpečnostní sprchy a zařízení pro výplach očí


### **Likvidace odpadů**

Znehodnocený výrobek nebo nevyužité zbytky je nutné odkládat na určeném místě nebo předat osobě s oprávněním k nakládání s odpady podle zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění o odpadech za účelem využití nebo zneškodnění.

Prázdné obaly a obaly se zbytky výrobku odkládat na místě určeném obcí (sběrná místa) nebo předat osobě s oprávněním k nakládání s odpady. Katalogové číslo odpadů: 070799 – pevný podpalovač.

### **ADR**

Číslo UN: 2623  
 Třída nebezpečnosti: 4,1  
 Obalová skupina: III  
 Vzor nálepky: 4,1 (LQ)



Verze: 2.0  
 Aktualizace dne: 26. 2. 2015



Odkaz vede k přehledu podpalovačů